


Состав системы



- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1 Хомут для средних нагрузок ВММ | 8 Хомут для высоких нагрузок ВНН |
| 2 Консоль ВВД-41 (двойная, 41х41) | 9 Шпилька резьбовая DIN 975/976 |
| 3 Хомут быстрой фиксации с изоляцией ВНЛ | 10 Хомут для воздуховодов ВНУ |
| 4 Консоль ВВР-41 (одиночная, 41х41) | 11 L-образный кронштейн ВНЛК |
| 5 Консоль для тяжелых нагрузок ВВБ-41 | 12 Z-образный кронштейн ВНЗК |
| 6 Гайка монтажная | 13 Скоба монтажная U-образная ВНУ |
| 7 Хомут для спринклерных систем ВНС | 14 Консоль ВВР-21 (одиночная, 41х21) |